

Список для монтажа линии для производства поддонов:

1. Вилочный погрузчик (грузоподъемность не менее 5 т.) - 1 шт.
2. Рохля гидравлическая - 2 шт.
3. Компрессор винтовой с осушителем воздуха согласно тех. характеристикам линии – 1 шт.
4. Шланг воздушный высокого давления. Диаметр 10 – примерно 20 м.
5. Анкера 12 мм, длина 12 или 16 см – 50 шт.
6. Перфоратор бур – 1 шт.
7. Гвозди для поддонов согласно спецификации – не менее 10 кг.
8. Болты с гайками на 6, 8, 10 – по 20 шт.
9. 2 человека на обучение работе на линии (оператор и технический специалист по обслуживанию).
10. 2 человека подсобных рабочих.